



## **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-216/2020

**Identificación del producto:** VEHÍCULO, marca HONDA, modelo HR-V y JAZZ 2020

**Categoría** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Lesiones diversas  
Los cinturones de seguridad centrales traseros instalados en los vehículos afectados tienen mecanismos de bloqueo dobles, que funcionan independientemente uno del otro para bloquear el cinturón de seguridad: el sensor del vehículo, que se activa durante la desaceleración, y el sensor del cinturón, que se activa durante la extensión rápida del mismo. Debido a la fabricación incorrecta del conjunto del cinturón de seguridad trasero, el sensor del cinturón podría dejar de funcionar y, si el sensor del vehículo no se activara durante un choque, no se podría proporcionar la sujeción adecuada a un ocupante con cinturón, lo que aumentaría el riesgo de sufrir lesiones.

**Medidas adoptadas por el órgano notificante::** La empresa HONDA MOTOR EUROPE ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para comprobar y, en su caso, reemplazar el cinturón de seguridad central trasero.

**Órgano notificante:** Generalidad de Cataluña

**Fecha:** 26/06/20

No se dispone de fotografía