



### **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

<b>Nº:</b>	CCAA-308/2020
<b>Identificación del producto:</b>	VEHÍCULO, marca VOLKSWAGEN, modelo TIGUAN (fabricados entre junio y julio de 2020)
<b>Categoría</b>	Vehículos y accesorios
<b>Naturaleza del riesgo:</b>	Lesiones diversas El mecanismo de ajuste en el marco del respaldo de los asientos delanteros puede no haberse soldado correctamente. En caso de que se produzca una colisión trasera no se puede garantizar la estabilidad del respaldo del asiento.
<b>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</b>	La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para comprobar el mecanismo de ajuste y, en algunos casos, sustituir el respaldo de los asientos delanteros.
<b>Órgano notificante:</b>	Generalidad de Cataluña
<b>Fecha:</b>	21/10/20

