



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-344/2020
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca AUDI, modelos A4, A5, A6, A7 y Q5 (modelos de 2017-2020)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Incendio Existe la posibilidad de que entre humedad en la carcasa del alternador de arranque por correa. Como consecuencia y bajo condiciones muy adversas, es posible que se produzca un cortocircuito en el componente debido a las reacciones químicas que se puedan originar. Debido al recalentamiento local tampoco se puede descartar que se origine un incendio del vehículo incluso si éste lleva estacionado un tiempo prolongado.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para sustituir el alternador de arranque por correa.
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	27/11/20

No se dispone
de fotografía