



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-273/2020
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca AUDI, modelo A4, A6, A8 y Cabriolet (MY 1997-2001) y TT (MY 1999-2001)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	<p>Lesiones diversas</p> <p>En vehículos Audi con airbag de conductor TAKATA y generador de gas NADI fabricados en un determinado periodo de tiempo cabe la posibilidad de que, en caso de accidente, el airbag se active con retardo o que le falte fuerza al activarse debido a una posible merma en la potencia del generador de gas.</p> <p>Debido a ello, no se puede garantizar siempre un pleno efecto de retención del airbag NADI.</p>
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	<p>La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de los vehículos y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para sustituir el componente del airbag del conductor cuando esté disponible, dado que su desarrollo se está realizando.</p>
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	31/08/20

