



### **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-307/2020

**Identificación del producto:** VEHÍCULO, marca AUDI, modelo Q5 (fabricados entre junio y julio de 2020)

**Categoría** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Lesiones diversas  
La rendija en el mecanismo de ajuste del respaldo del asiento puede que sea incorrecta en algunos asientos delanteros. En caso de una colisión trasera en condiciones marginales desfavorables, podría producirse una rotura de la regulación del respaldo y, con ello, que no se disponga del efecto de retención previsto.

**Medidas adoptadas por el órgano notificante::** La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para comprobar el mecanismo de ajuste y, si procede, sustituir el respaldo de los asientos delanteros.

**Órgano notificante:** Generalidad de Cataluña

**Fecha:** 21/10/20

