



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-352/2020
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca SEAT, modelo CUPRA FORMENTOR (modelo de 2021) (fabricados hasta el 16/11/2020)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico Se ha detectado que el Front Assist no está configurado correctamente y no tiene habilitadas las siguientes funciones: reconocimiento de peatones y ciclistas, Asistencia de esquiva y Asistencia de giro. En consecuencia, en caso de necesidad dichos asistentes a la conducción no actuarían.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa SEAT ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para comprobar y, en su caso, activar los asistentes del Front Assist.
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	10/12/20

