



## **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

<b>Nº:</b>	CCAA-353/2020
<b>Identificación del producto:</b>	MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CRF1000 A/D 2018-2019
<b>Categoría</b>	Vehículos y accesorios
<b>Naturaleza del riesgo:</b>	Accidente de tráfico La instalación de la maleta trasera derecha de accesorios no se realizó correctamente de acuerdo con las instrucciones de montaje, por lo que es posible que se pueda fijar en el soporte cuando la llave está en la posición de bloqueo. Esto hace que el extremo de la leva del cuerpo de la cerradura no encaje completamente sobre la placa de cierre, lo que puede provocar el desprendimiento de la maleta en marcha.
<b>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</b>	La empresa HONDA MOTOR EUROPE ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para instalar una etiqueta informativa en ambas maletas traseras y explicar al cliente la forma correcta de instalarlas mediante un manual de usuario que se le entregará.
<b>Órgano notificante:</b>	Generalidad de Cataluña
<b>Fecha:</b>	10/12/20

No se dispone  
de fotografía