

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-265/2019

Identificación del producto: VEHÍCULO, marca SEAT, modelos IBIZA, ARONA, ATECA, LEON, TOLEDO, LEON (fabricados entre 01/12/2017 y 17/12/2017)

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
Existe la posibilidad de que se hayan instalado airbags de conductor con riesgo de no inflarse lo suficientemente deprisa en caso de activación. De este modo, con la activación del airbag delantero del lado del conductor, es posible que no esté garantizado un nivel de protección suficiente en caso de accidente.

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa SEAT ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para comprobar y, en su caso, sustituir el airbag frontal del conductor.

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 14/05/19

(Fotografía no disponible)