



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-312/2020
Identificación del producto:	VEHÍCULO ELÉCTRICO, marca NISSAN, modelos e-NV-200 y LEAF (fabricados en 2019)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico Se ha identificado ciertas deficiencias en la calidad de la soldadura efectuada por el proveedor en la placa del actuador del reductor, pudiendo llegar a deteriorarse durante el uso normal del vehículo. En caso de que esta soldadura finalmente llegue a desprenderse, existe la posibilidad que el sistema de bloqueo del freno de estacionamiento no quede correctamente activado cuando el conductor cambia a la posición de estacionamiento, sin que el vehículo informe o avise convenientemente de esta avería.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa NISSAN IBERIA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para sustituir la placa del actuador del reductor por una pieza nueva.
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	27/10/20

