



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-345/2020
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca AUDI, modelo A4, A5 y Q3 (modelos de 2020-2021)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Lesiones Puede haberse realizado una unión atornillada incorrecta del armazón del asiento a la guía del mismo. El asiento puede tambalearse durante la marcha y, en caso de accidente, la unión atornillada ya no sería segura.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para revisar la unión atornillada del asiento y, en caso necesario, sustituir la estructura del asiento.
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	27/11/20

