

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-75/2021

Identificación del producto: VEHÍCULO, marca SKODA, modelos KAROQ y KODIAQ

Categoría del producto: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico

Descripción del riesgo: Existe la posibilidad de que la soldadura entre el pedal del freno y la placa del pedal del freno sea insuficiente. Al accionar el pedal del freno aplicando una gran fuerza, como puede ser en una frenada de emergencia, no se descarta que la placa del pedal del freno se deforme o que llegue incluso a soltarse.

Medidas adoptadas por el órgano notificante: La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para comprobar, y si procede, sustituir el pedal del freno.

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 09/03/2021

No se dispone de fotografía